




Equipo y vidrio científico

SEV PRENDO CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

Ficha técnica

ventas@sevmexico.com

http://www.sevmexico.com



Guía Para clasificar la medida de las juntas

Para clasificar la medida de las juntas:

En juntas cónicas se mide el diámetro mayor por largo.

En juntas esféricas se mide el diámetro mayor por diámetro interno del tubo.

En las llaves, la medida que se toma en cuenta es el diámetro del barreno y/o del paso, como se indica en el diagrama anexo.